ALTE

COMERCIAL

ESPUMA SCAPA 3509

Descripción

Sellador de espuma por compresión el producto es negro y de celda cerrada.

Es una espuma dura y posee un adhesivo acrílico sensible a la presión está recubierto en un lado de adhesivo y el producto tiene un liner de papel en la otra cara no adhesiva. Scapa 3509 actuará como sello de agua y sello de aire / polvo cuando se comprime

Aplicaciones

- Forma un sello de agua de compresión.
- Para prevenir la corrosión electrolítica.
- Para una amortiguación de alta resistencia.
- Forma un sello de compresión de aire / polvo.
- Para rellenar huecos.
- Para aplicaciones de alta carga.

Ventajas

- Se requiere una compresión mínima del 30% para realizar un sello de agua.
- Recubierto por un lado con un adhesivo acrílico sensible a la presión de alta calidad.
- Buena resistencia a ácidos y álcalis diluidos.
- Revestimiento de liberación de papel en la cara no adhesiva, lo que reduce el cambio dimensional durante la aplicación.
- Muy buena resistencia a la luz ultravioleta {UV}.
- Resistencia a la abrasión, corrosión y humedad.
- Adecuado para ambientes interiores y exteriores.
- El sellador dimensional predeterminado reduce el desperdicio.
- Limpio uso y acabado

Empresa ALTE, certifica que la información aquí contenida es fidedigna

Especificación

Características	Medición	Método testeo
Adhesión al despegue de 180 ° en 10 minutos	5 N / 25 mm	Scapa F9
Fuerza para comprimir en un 30%	6,1 N / cm²	Scapa F4
Deflexión de compresión después de 1 minuto	5,0 N / cm²	Scapa F4
Densidad de la espuma	220 Kg / m³	Scapa F2
Dureza Shore {OO} Escala	50"00"	Scapa F16
Alargamiento a la rotura	> 180%	Scapa F17
Resistencia a la tracción	66 N / cm²	Scapa F17
Conductividad térmica (k)	0,043 Wm - ¹ K - ¹	Disco de Lee

Formato	Un x caja
Espuma PVC 1/c a Negra - 4.5mm x 25mm x 15m	20

Preparación e Instalación

- La zona donde la espuma será adherida, debe estar muy limpia, seca, libre de polvo, aceite, grasa y humedad.
- Despegar la espuma del papel protector. El soporte de papel no debe ser removido hasta el momento antes de la aplicación de la cinta.
- Adherir en la superficie que desea sellar, evitando el exceso de estiramiento.

RECOMENDACIONES: Las bajas temperaturas pueden aumentar el riesgo de condensación, lo que reduce la pegajosidad del producto. En superficies porosas (yeso, madera, tablones) se recomienda que sean selladas con esmalte no vinílico. Se les recomienda a los clientes hacer su propia evaluación de nuestros productos bajo sus propias condiciones, para sus propias necesidades.